



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNITA' DELLE
GIUDICARIE



COMUNE PORTE DI RENDENA



PIANO REGOLATORE GENERALE 2023 PIANO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO (PEM)

Art.104 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

Schedatura Ca' da Mont
C.C.VIGO RENDENA – C.C.DARE'

PRIMA ADOZIONE DELIBERA CONSILIARE n.17 D.D. 23.04.2024

SECONDA ADOZIONE DELIBERA CONSILIARE ____ D.D. ____

APPROVATO CON D.G.P. N. ____ DI DATA ____

MARCO PICCOLROAZ ARCHITETTO

MP_A

via Benacense, 13
IT 38068 Rovereto - TRENTO
Tel/Fax 0464 / 486375
email: info@mp-a.it



Marzo, 2025

Testo aggiunto in Seconda adozione

~~Testo stralciato in Seconda adozione~~

Testo aggiunto in adozione definitiva

~~Testo stralciato in adozione definitiva~~



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg001

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 370

P.f.:

Località: Paiadicia

Quota alt.: 1055

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 6,75

Larghezza: 5,00

Altezza d'imposta: 2,35

Altezza colmo: 3,40

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg001

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	iscrizione su intonaco
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg001

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art 8 NTA PEM
catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello ex p.ed.362/8, non corrispondente ad edificio rilevato per posizione, grandezza e superficie occupata)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg002

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .343/6, .343/7

P.f.:

Località: Paiadicia

Quota alt.: 1055

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 9,30

Larghezza: 8,10

Altezza d'imposta: 5,20

Altezza colmo: 7,15

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg002

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori	strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg002

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg003

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .343/1, .343/2

P.f.:

Località: Pradafera

Quota alt.: 1075

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,50

Larghezza: 8,00

Altezza d'imposta: 5,10

Altezza colmo: 6,60

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg003

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	iscrizione su intonaco
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg003

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004 (iscrizione su intonaco fronte Est)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg004

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .343/3

P.f.:

Località: Pradafera

Quota alt.: 1080

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,60

Larghezza: 4,70

Altezza d'imposta: 2,70

Altezza colmo: 3,65

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg004

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato				
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile					
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella				
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello					
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		posto 1960 (ampliamento fronte Nord)			
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo		agricolo		abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo			permanente			stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata			alterata		rudere		
DEGRADO	NULLO				MEDIO				ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta			buona		ottima		
NUMERO DI PIANI	1											
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura		bosco		prato abbandonato		pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera				parcheggio				piazzale di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità				media qualità				alta qualità			
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente			pozzo		vasca accumulo			nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff			fossa a tenuta		a dispersione			inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico			inesistente					
VIABILITÀ	primaria		secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento		pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)				Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)				Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg004

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg005

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .342/1

P.f.:

Località: Pradafera

Quota alt.: 1105

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 5,75

Larghezza: 4,65

Altezza d'imposta: 4,05

Altezza colmo: 5,10

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg005

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg005

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda | ammessa sola sopraelevazione fino a raggiungimento altezza minima per recupero a fini abitativi nel caso di ristrutturazione complessiva come tipologia architettonica da scheda | presente tettoia addossata a servizio del complesso abitativo (scheda vg005) su p.f.1035/2



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg006

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .342/2

P.f.:

Località: Pradafera

Quota alt.: 1105

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 7,25

Larghezza: 4,85

Altezza d'imposta: 3,11

Altezza colmo: 4,15

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg006

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	iscrizione su pietra
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg006

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
presente tettoia a servizio del complesso abitativo (vg006) su p.f.1035/1	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg007

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .362/1

P.f.:

Località: Mavignolo

Quota alt.: 1120

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,50

Larghezza: 8,00

Altezza d'imposta: 5,00

Altezza colmo: 6,40

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg007

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg007

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
presente tettoia a servizio del complesso abitativo (scheda vg007 e vg008) su p.f.1010/2		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg008

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .362/2

P.f.:

Località: Mavignolo

Quota alt.: 1115

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,50

Larghezza: 7,80

Altezza d'imposta: 2,50

Altezza colmo: 3,30

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg008

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg008

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
R3 mantenimento delle porzioni in sassi e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda presente tettoia a servizio del complesso abitativo (scheda vg007 e vg008) su p.f.1010/2	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg009

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .496

P.f.:

Località: Pampur

Quota alt.: 1120

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,65

Larghezza: 5,30

Altezza d'imposta: 2,60

Altezza colmo: 3,40

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg009

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	iscrizione su intonaco
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg009

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004 (iscrizione su intonaco fronte Est)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg010

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .343/4

P.f.:

Località: Pampur

Quota alt.: 1115

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 9,00

Larghezza: 7,50

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg010

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente		
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg010

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg011

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .343/5

P.f.:

Località: Predel

Quota alt.: 1140

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,00

Larghezza: 5,50

Altezza d'imposta: 2,20

Altezza colmo: 3,30

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg011

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		generatore
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale	legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg011

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg012

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .343/5

P.f.:

Località: Predel

Quota alt.: 1145

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 3,20*

Larghezza: 7,60

Altezza d'imposta: 3,30

Altezza colmo: 3,85

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg012

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiatile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE	presente rudere fienile-stalla dimensioni 10,40*7,60 con struttura in pietra conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg012

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
in alternativa all'intervento R3 su edificio censito possibilità di ricostruzione con tipologia architettonica da A o B del rudere con riproposizione del porticato con riferimento alle architetture assimilabili delle Ca' da Mont di valle catasto asburgico: censito edificio corrispondente a rudere rilevato (stalla-fienile p.ed.343/5)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg013

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .344/2

P.f.:

Località: Casal

Quota alt.: 1155

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,90

Larghezza: 7,40

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:


ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg013

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg013

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg014

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .344/3

P.f.:

Località: Casal

Quota alt.: 1160

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,30

Larghezza: 4,20

Altezza d'imposta: 4,65

Altezza colmo: 5,60

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg014

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato			
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile				
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella			
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello				
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		post 1960 (sopraelevazione e ampliamento laterale Sud-Ovest)		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo		abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente			stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata		rudere		
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO				
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima		
NUMERO DI PIANI	2										
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco		prato abbandonato		pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio				
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità				
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla		
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente		
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente					
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)				

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		sopraelevazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		graticci		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini		timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro			alluminio		legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg014

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg015

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .361/5

P.f.:

Località: Casal

Quota alt.: 1165

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,45

Larghezza: 5,05

Altezza d'imposta: 3,25

Altezza colmo: 3,95

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg015

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		generatore
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori	strutture lignee		iscrizione su intonaco
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg015

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004 (iscrizione su intonaco fronte Nord)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg016

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .361/4, .361/6

P.f.:

Località: Casal

Quota alt.: 1165

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 14,05

Larghezza: 8,25

Altezza d'imposta: 5,60

Altezza colmo: 7,30

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg016

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		post 1960 (ampliamento laterale Sud)
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau	
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni	rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffata	lamiera grecata	scandole		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno	
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee	iscrizione su intonaco (non più leggibile)
NOTE								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg016

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004 (iscrizione su intonaco fronte Nord)		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg017

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .346/1, .346/5

P.f.:

Località: Casal

Quota alt.: 1180

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,25

Larghezza: 8,40

Altezza d'imposta: 6,25

Altezza colmo: 8,50

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg017

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		iscrizione su intonaco	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg017

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004 (iscrizione su intonaco fronte Est)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg018

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .344/4

P.f.:

Località: Casal

Quota alt.: 1175

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,50

Larghezza: 5,40

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg018

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960			
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare		
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	1									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato		
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità			
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente		
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau			
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare			
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		graticci		ballatoi	camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls		lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini		timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera	
PORTE	ferro			alluminio		legno tradizionale			legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee			
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg018

CATEGORIA DI INTERVENTO	Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	R5 Demolizione e ricostruzione (PIANO REGOLATORE GENERALE 2019)	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
possibilità di spostamento del rudere di 8m in direzione Nord-Est della Proprietà (nota secondo PIANO REGOLATORE GENERALE 2019)		
possibilità posizione foro porta su lato lungo in deroga a schemi tipologici		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg019

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .344/1

P.f.:

Località: Ciuga

Quota alt.: 1195

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,15

Larghezza: 8,10

Altezza d'imposta: 4,80

Altezza colmo: 6,75

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg019

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato			
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	A con porticato su fronte valle			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienele stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella			
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello				
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960				
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo		abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo			permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata		rudere		
DEGRADO	NULO				MEDIO			ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima		
NUMERO DI PIANI	2										
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco		prato abbandonato		pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera				parcheggio			piazzele di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità				media qualità			alta qualità			
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla		
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente		
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico			inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)				Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra	intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro	alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra	intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	murali di recente realizzazione
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg019

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg020

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .344/5

P.f.:

Località: Ciuga

Quota alt.: 1195

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,00

Larghezza: 5,10

Altezza d'imposta: 2,90

Altezza colmo: 3,70

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg020

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO				ELEVATO
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio			legno tradizionale		legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg020

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg021

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .345/2

P.f.:

Località: Ciuga

Quota alt.: 1210

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,00

Larghezza: 5,35

Altezza d'imposta: 3,25

Altezza colmo: 4,45


ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg021

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			generatore
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg021

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg022

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .345/1

P.f.:

Località: Ciuga

Quota alt.: 1210

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 11,35

Larghezza: 8,35

Altezza d'imposta: 5,20

Altezza colmo: 7,35

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg022

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	B con porticato su fronte valle
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiemie stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau	
VOLUME	originario		ampliamenti		superfettazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee	
NOTE								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg022

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello p.f.1053)



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg023

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1048

Località: Banagas

Quota alt.: 1240

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,45

Larghezza: 7,75

Altezza d'imposta: 4,70

Altezza colmo: 6,50

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg023

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori			
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg023

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg024

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .360/3

P.f.:

Località: Poc

Quota alt.: 1195

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,80*

Larghezza: 4,20*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg024

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg024

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg025

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .360/4

P.f.:

Località: Poc

Quota alt.: 1195

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,35*

Larghezza: 7,85*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg025

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960			
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale			
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere		
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI										
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato		
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità			
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente					
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente		
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg025

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg026

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 358

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1195

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 14,45*

Larghezza: 6,85*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg026

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg026

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg027

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .357/3

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1185

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,50*

Larghezza: 5,95*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg027

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		edificio da recuperare	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg027

CATEGORIA DI INTERVENTO	Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	R5 Demolizione e ricostruzione (PIANO REGOLATORE GENERALE 2019)
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg028

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .357/1

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1215

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,25

Larghezza: 8,50


Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg028

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		graticci		ballatoi	camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio			legno tradizionale		legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg028

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Rudere di stalla e fienile da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg029

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .357/2

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1215

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,00

Larghezza: 5,80

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg029

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno		cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg029

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Rudere da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg030

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .356/3

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1180

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,60

Larghezza: 6,75

Altezza d'imposta: 4,25

Altezza colmo: 6,60

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg030

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
							tra il 1939 e 1960 (sopraelevazione e ampliamento laterale Nord-Est)	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg030

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art. 8 NTA PEM	
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg031

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .356/1

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1180

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,40

Larghezza: 6,60

Altezza d'imposta: 4,90

Altezza colmo: 6,30

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg031

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg031

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg032

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .356/2

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1180

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,00

Larghezza: 5,40

Altezza d'imposta: 2,25

Altezza colmo: 3,35

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg032

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo	intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg032

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg033

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .378

P.f.:

Località: Case de Mez

Quota alt.: 1185

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,25

Larghezza: 6,00

Altezza d'imposta: 4,95

Altezza colmo: 6,70

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg033

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato			
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	B con scatola interamente in pietrame			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella			
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello				
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960				
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito			
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente		stagionale			
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere			
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO				
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima			
NUMERO DI PIANI	2										
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato			
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio				
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità				
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla		
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente		
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico		inesistente					
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)				

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau	
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee		murali di recente realizzazione
NOTE								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg033

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
R2 con possibilità di apertura nuovi fori o modifica degli esistenti su sassi come indicazioni per tipologia architettonica B tettoia addossata su fronte Sud-Ovest	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg034

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .359

P.f.:

Località: Tebli

Quota alt.: 1250

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 13,15*

Larghezza: 8,45*

Altezza d'imposta: 2,50*

Altezza colmo: 5,40*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg034

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		post 1960 (ampliamento interrato monte)	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo		abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente			stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULLO				MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	2									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco		prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera				parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità				media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)				Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg034

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
presente tettoia e concimaia a servizio del complesso abitativo (scheda vg034) su pp.1174 e 1176		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg035

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .355/3

P.f.:

Località: Rocol

Quota alt.: 1265

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,00

Larghezza: 5,50

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg035

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg035

CATEGORIA DI INTERVENTO	irreuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON-DEFINITA-CATEGORIA-DI-INTERVENTO recuperabile
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg036

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .355/2

P.f.:

Località: Rocol

Quota alt.: 1260

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,00

Larghezza: 5,25

Altezza d'imposta: 3,25

Altezza colmo: 4,05

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg036

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		generatore
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo	intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg036

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg037

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .355/1

P.f.:

Località: Rocol

Quota alt.: 1260

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,25

Larghezza: 6,50


Altezza d'imposta: 6,25

Altezza colmo: 7,00

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg037

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	A con scatola interamente in pietrame	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	3								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau	
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno	
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee		
NOTE								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg037

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 con mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda, l'intervento nel suo complesso dovrà ridare uniformità d'immagine all'edificio con il mantenimento o la riproposizione dei suoi caratteri architettonici di edilizia storica di Ca' da Mont



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg038

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .355/4

P.f.:

Località: Rocol

Quota alt.: 1275

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,40*

Larghezza: 4,55*

Altezza d'imposta: 4,50*

Altezza colmo: 5,80*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg038

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	torre del roccolo
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg038

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
presente tettoia a servizio del complesso abitativo (vg034) su p.f.1157		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg038b

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1157

Località: Rocol

Quota alt.: 1275

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 2,55

Larghezza: 2,05

Altezza d'imposta: 2,00

Altezza colmo: 2,20

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg038b

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg038b

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
ammessa sola sopraelevazione al fine di modificare la pendenza della falda con tetto a due falde o ad una falda inclinata presente tettoia a servizio del complesso abitativo (vg038) su p.f.1157	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg039

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 490

P.f.:

Località: Zighignu "Vent"

Quota alt.: 1295

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,95*

Larghezza: 8,10*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg039

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiatile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg039

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Solo rudere da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello p.ed.491)	
intervento ammesso previa autorizzazione cambio di coltura	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg040

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 401

P.f.:

Località: Gati

Quota alt.: 1295

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,00

Larghezza: 5,20

Altezza d'imposta: 4,45

Altezza colmo: 6,40

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg040

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	B2 con scatola interamente in pietrame	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau	
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	presente rudere cascino dimensioni 2,60*3,20							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg040

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R2 con possibilità di apertura nuovi fori su sassi come indicazioni per tipologia architettonica B2



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg041

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .354/1

P.f.:

Località: Gati

Quota alt.: 1295

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 11,25*

Larghezza: 9,75*

Altezza d'imposta: 4,40

Altezza colmo: 6,50

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg041

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo	intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori	strutture lignee		iscrizione su legno
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg041

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg042

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1145

Località: Gati

Quota alt.: 1295

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,80

Larghezza: 6,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg042

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg042

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	

catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello ex p.ed.54/3)

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg043

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1170

Località: Bregn

Quota alt.: 1260

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,50

Larghezza: 7,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg043

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro			alluminio			legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg043

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Rudere di cascinello da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
catasto asburgico: censito edificio corrispondente a rudere rilevato (stalla-fienile ex p.ed.360/2)	
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg043b

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1170

Località: Bregn

Quota alt.: 1260

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,00

Larghezza: 6,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg043b

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg043b

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg044

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .346/2

P.f.:

Località: Dosani

Quota alt.: 1255

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,55

Larghezza: 8,15

Altezza d'imposta: 5,60

Altezza colmo: 7,75

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg044

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato					
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile						
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienele stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella					
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello						
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		tra il 1939 e 1960 (ampliamento laterale Nord-Est)				
USO ATTUALE	abbandonato		abitativo		agricolo		abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo			permanente			stagionale			
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata			alterata			rudere		
DEGRADO	NULLO				MEDIO				ELEVATO				
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta			buona			ottima		
NUMERO DI PIANI	2												
CONTESTO TERRITORIALE	privato		radura		bosco		prato abbandonato		pascolo		agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera				parcheggio				piazzele di servizio				
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità				media qualità				alta qualità				
APROVVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente			pozzo			vasca accumulo			nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff			fossa a tenuta			a dispersione			inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico			inesistente						
VIABILITÀ	primaria		secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile		sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento			pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)				Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)				Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)				

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori	strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg044

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg045

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .346/4

P.f.:

Località: Dosani

Quota alt.: 1255

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,70

Larghezza: 5,80

Altezza d'imposta: 4,20

Altezza colmo: 6,50

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg045

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		post 1960 (ampliamento laterale Nord)	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo		abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente			stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULLO				MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	3									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco		prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera				parcheggio			piazzale di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità				media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola		forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)				Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg045

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello p.ed.46/4, volume accorpato a fenile-stalla con ampliamento laterale Nord)		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg046

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/1

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1275

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,80

Larghezza: 6,05

Altezza d'imposta: 4,85

Altezza colmo: 6,55

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg046

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	scandole in materiale bituminoso		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg046

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art. 8 NTA PEM
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello ex p.f.1071)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg047

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/2

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1285

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,05

Larghezza: 5,35

Altezza d'imposta: 4,50

Altezza colmo: 6,95

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg047

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		post 1960 (ampliamento laterale Nord-Est)
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau			
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		graticci		ballatoi		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata		lamiera graffata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini		timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera	
PORTE	ferro			alluminio		legno tradizionale			legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		murali di recente realizzazione	
NOTE										

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg047

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg048

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/4

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1290

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,15

Larghezza: 7,85

Altezza d'imposta: 5,05

Altezza colmo: 7,15

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg048

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg048

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
presente deposito a servizio del complesso abitativo (vg048) su p.f.1074/3	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg049

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/3

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1295

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,10

Larghezza: 5,50

Altezza d'imposta: 2,00

Altezza colmo: 3,05

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg049

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg049

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
presente tettoia a servizio del complesso abitativo (scheda vg049) su p.f.1074/6	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg050

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 394

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1300

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,70

Larghezza: 5,25

Altezza d'imposta: 4,20

Altezza colmo: 5,50

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg050

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg050

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg051

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/6, .347/7

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1300

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,00

Larghezza: 7,90

Altezza d'imposta: 5,50

Altezza colmo: 7,30

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg051

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg051

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg052

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/5

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1300

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,05

Larghezza: 6,30

Altezza d'imposta: 2,30

Altezza colmo: 3,30

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg052

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO				ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		generatore	
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg052

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg052b

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 446

P.f.:

Località: Madà

Quota alt.: 1295

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,25

Larghezza: 4,40

Altezza d'imposta: 4,35

Altezza colmo: 5,80

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg052b

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento	pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		sopraelevazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio			legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg052b

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda | presente tettoia a servizio del complesso abitativo (vg052b) su p.f.1074/4



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg053

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .351/2

P.f.:

Località: Masiè

Quota alt.: 1355

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,30

Larghezza: 6,80

Altezza d'imposta: 4,90

Altezza colmo: 6,80

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg053

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO				ELEVATO
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori			
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg053

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello p.ed.351/1)		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg053b

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .553

P.f.:

Località: Masiè

Quota alt.: 1355

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,70

Larghezza: 5,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg053b

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		pannelli fotovoltaici		camini parabola	
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg053b

CATEGORIA DI INTERVENTO	Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg054

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .351/3

P.f.:

Località: Masiè

Quota alt.: 1335

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,60

Larghezza: 6,15

Altezza d'imposta: 3,70

Altezza colmo: 5,00

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg054

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetauzioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg054

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda | ammessa sola sopraelevazione fino a raggiungimento altezza minima per recupero sottotetto a fini abitativi nel caso di ristrutturazione complessiva come tipologia architettonica da scheda | catasto asburgico: censito ulteriore edificio (cascinello p.ed.351/3)



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg055

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .351/5

P.f.:

Località: Zighignu

Quota alt.: 1340

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 7,60

Larghezza: 8,60

Altezza d'imposta: 5,45

Altezza colmo: 6,85

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg055

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg055

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg056

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .351/6

P.f.:

Località: Zighignu

Quota alt.: 1340

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 5,70

Larghezza: 7,60

Altezza d'imposta: 4,35

Altezza colmo: 5,25

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg056

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiatile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg056

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda ammessa sola sopraelevazione fino a raggiungimento altezza minima per recupero sottotetto ai fini abitativi nel caso di ristrutturazione complessiva come tipologia architettonica da scheda	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg057

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 402

P.f.:

Località: Zighignu

Quota alt.: 1340

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,60

Larghezza: 4,10

Altezza d'imposta: 4,15

Altezza colmo: 6,05

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg057

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg057

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda | presente tettoia e deposito a servizio del complesso abitativo (vg057) su p.ed.402 e p.f.1223/1



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg058

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 406

P.f.:

Località: Zighignu

Quota alt.: 1320

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,25

Larghezza: 5,45

Altezza d'imposta: 4,35

Altezza colmo: 5,90

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg058

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau	
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole		
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee	
NOTE								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg058

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg059

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .352

P.f.:

Località: Zighignu

Quota alt.: 1320

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,25

Larghezza: 9,25

Altezza d'imposta: 4,55

Altezza colmo: 7,20

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg059

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	B con porticato su fronte valle	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienele stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato		abitativo		agricolo		abitativo/agricolo		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata		
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona		
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato		radura		bosco		prato abbandonato		
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria		secondaria		agricola		forestale		
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni	sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci	ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione	falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori	strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg059

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg060

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 500

P.f.:

Località: Zighignu

Quota alt.: 1321

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,40

Larghezza: 5,10

Altezza d'imposta: 2,80

Altezza colmo: 3,50

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg060

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO				ELEVATO
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg060

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

catasto asburgico: censito ulteriore edificio (deposito p.ed.351/7)



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg061

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .350/4, .350/5

P.f.:

Località: Prese

Quota alt.: 1375

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,00

Larghezza: 8,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg061

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg061

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Rudere da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg062

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .350/3

P.f.:

Località: Prese

Quota alt.: 1375

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,00

Larghezza: 5,75

Altezza d'imposta: 4,05

Altezza colmo: 5,65

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg062

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiatile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg062

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda ammessa sola sopraelevazione fino a raggiungimento altezza minima per recupero sottotetto ai fini abitativi presenti deposito e tettoia a servizio del complesso abitativo (scheda vg062) su p.f.1133/1		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg063

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .349/1

P.f.:

Località: Briadel

Quota alt.: 1370

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,30

Larghezza: 8,00

Altezza d'imposta: 4,50

Altezza colmo: 6,35

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg063

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			generatore
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo	intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg063

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda ammessa sola sopraelevazione fino a raggiungimento altezza minima per recupero sottotetto ai fini abitativi		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg064

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .348/7

P.f.:

Località: Briadel

Quota alt.: 1370

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 6,19

Larghezza: 4,50

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg064

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg064

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Rudere da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg065

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1092

Località: Briadel

Quota alt.: 1370

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,50

Larghezza: 4,90

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg065

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg065

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg066

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .348/5

P.f.:

Località: Faiot

Quota alt.: 1360

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,80

Larghezza: 7,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg066

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg066

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO Rudere di "Bait dal latte" da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg067

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .348/6

P.f.:

Località: Faiot

Quota alt.: 1360

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,00

Larghezza: 5,20

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:




ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg067

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg067

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	Rudere da recuperare
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg068

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .348/3

P.f.:

Località: Graola

Quota alt.: 1360

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 4,50

Larghezza: 8,00

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg068

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg068

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg069

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .348/1

P.f.:

Località: Graoia

Quota alt.: 1350

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,50

Larghezza: 8,50

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg069

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg069

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg070

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .347/8

P.f.:

Località: Graoia

Quota alt.: 1345

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,60

Larghezza: 5,40

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg070

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg070

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg071

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 482

P.f.:

Località:

Quota alt.:

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,40

Larghezza: 6,10

Altezza d'imposta: 4,55

Altezza colmo: 5,90

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg071

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860	tra il 1860 e 1939	tra il 1939 e 1960	post 1960				
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato	temporaneo	permanente	stagionale				
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata	trasformata	alterata	rudere			
DEGRADO	NULLO	MEDIO	ELEVATO					
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente	discreta	buona	ottima			
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera	parceggio	piazzale di servizio					
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità	media qualità	alta qualità					
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente	pozzo	vasca accumulo	nulla			
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff	fossa a tenuta	a dispersione	inesistente			
RETE ELETTRICA	rete elettrica	fotovoltaico	inesistente					
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato	vegetale	legno	cemento	pietra		
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)	Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)	Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)					

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti	superfrazioni	sopraelevazioni	rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi	graticci	ballatoi	camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde	a padiglione	falda unica	piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno	pietra	intonaco	sassi	lamiera		
PORTE	ferro	alluminio	legno tradizionale	legno			
FINESTRE	pvc	ferro	alluminio	legno tradizionale	legno		
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra	intonaco	sassi	lamiera		
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo	intonaco fine	sassi a vista	legno		
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli	fori	strutture lignee			
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg071

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg072

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .350/2

P.f.:

Località: Faiot

Quota alt.: 1400

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,60

Larghezza: 9,00

Altezza d'imposta: 2,70

Altezza colmo: 3,80

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg072

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiatile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		post 1960 (ampliamento laterale Nord)
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo		abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg072

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg073

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .350/1

P.f.:

Località: Faiot

Quota alt.: 1400

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,50

Larghezza: 10,40

Altezza d'imposta: 4,75

Altezza colmo: 6,75

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg073

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori			
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg073

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg074

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 438

P.f.:

Località: Tonat

Quota alt.: 1405

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,60

Larghezza: 7,90

Altezza d'imposta: 4,70

Altezza colmo: 6,55

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg074

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860	tra il 1860 e 1939	tra il 1939 e 1960	post 1960				
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato	temporaneo	permanente	stagionale				
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata	trasformata	alterata	rudere			
DEGRADO	NULLO	MEDIO	ELEVATO					
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente	discreta	buona	ottima			
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera	parcheggio	piazzale di servizio					
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità	media qualità	alta qualità					
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente	pozzo	vasca accumulo	nulla			
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff	fossa a tenuta	a dispersione	inesistente			
RETE ELETTRICA	rete elettrica	fotovoltaico	inesistente					
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato	vegetale	legno	cemento	pietra		
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)	Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)	Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)					

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti	superfrazioni	sopraelevazioni	rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi	graticci	ballatoi	camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde	a padiglione	falda unica	piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini	parabola	
CONTORNI PORTE	legno	pietra	intonaco	sassi	lamiera		
PORTE	ferro	alluminio	legno tradizionale	legno			
FINESTRE	pvc	ferro	alluminio	legno tradizionale	legno		
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra	intonaco	sassi	lamiera		
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo	intonaco fine	sassi a vista	legno		
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli	fori	strutture lignee			
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg074

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg075

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .542

P.f.:

Località: Calvera

Quota alt.: 1625

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 61,55

Larghezza: 8,20

Altezza d'imposta: 2,80

Altezza colmo: 4,20*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg075

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			generatore
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg075

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg075b

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .544

P.f.:

Località: Calvera

Quota alt.: 1625

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,35*

Larghezza: 4,30*

Altezza d'imposta: 2,00*

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg075b

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	vasca accumulo	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	verde
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori			
NOTE	vasca accumulo acqua a servizio della malga						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg075b

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammesso solo ampliamento	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg076

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .543

P.f.:

Località: Calvera

Quota alt.: 1615

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 9,90

Larghezza: 8,90

Altezza d'imposta: 3,35

Altezza colmo: 5,70

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg076

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO				ELEVATO
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale	legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	capitello
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg076

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg077

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .336/1, .336/2

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1100

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 14,55*

Larghezza: 10,60*

Altezza d'imposta: 4,80*

Altezza colmo: 6,10*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg077

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	3							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		sopraelevazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg077

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg078

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 462

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1115

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,15*

Larghezza: 6,05*

Altezza d'imposta: 3,90*

Altezza colmo: 5,00*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg078

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fiatile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960			
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale			
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere		
DEGRADO	NULO			MEDIO			ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima		
NUMERO DI PIANI	2									
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato		
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità			
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile		sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra	intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo	intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli	fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg078

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	ammessa sola sopraelevazione
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
ammessa sola sopraelevazione fino a raggiungimento altezza minima per recupero sottotetto ai fini abitativi nel caso di ristrutturazione complessiva come tipologia architettonica da scheda presente tettoia a servizio del complesso abitativo (scheda vg078) su p.f.633	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg079

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .336/3

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1100

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,90*

Larghezza: 3,25*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg079

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg079

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg079b

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .336/4

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1105

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,45*

Larghezza: 8,05*


Altezza d'imposta: 5,10*

Altezza colmo: 6,30*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg079b

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	3							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni		sopraelevazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio			legno tradizionale			legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg079b

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R3 mantenimento delle porzioni in sassi con possibilità di nuovi fori e rifacimento parti lignee secondo indicazioni tipologia architettonica da scheda



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg080

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .337/1

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1145

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 8,60*

Larghezza: 7,45*

Altezza d'imposta: 4,60*

Altezza colmo: 5,90*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg080

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO		balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno	
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		lamiera	
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		legno	
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori			
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg080

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
presente tettoia a servizio del complesso abitativo (scheda vg80) su p.f.639/1	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg081

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .337/3

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1140

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 6,75*

Larghezza: 5,85*


Altezza d'imposta: 2,50*

Altezza colmo: 3,40*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg081

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile	sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg081

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg082

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .337/4

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1140

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,45*

Larghezza: 6,15*

Altezza d'imposta: 5,10*

Altezza colmo: 5,90*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg082

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	A con ampliamento basso su fronte valle	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento		pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetzungen		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori	strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg082

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg083

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: 463

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1140

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 5,40*

Larghezza: 3,25*

Altezza d'imposta: 2,50*

Altezza colmo: 3,60*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg083

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile		
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata		rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima	
NUMERO DI PIANI	1								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale		pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		rudere	
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		piana	
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	scandole catramate
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg083

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg084

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .338/1

P.f.:

Località: Casarole

Quota alt.: 1220

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 12,05*

Larghezza: 9,00*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg084

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		graticci		ballatoi	camini	
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		velux		pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio			legno tradizionale		legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg084

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	
.....	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg085

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .338/3

P.f.:

Località: Prà Iuan

Quota alt.: 1220

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,65*

Larghezza: 4,30*


Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg085

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale	legno	cemento	pietra	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg085

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg086

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .338/4

P.f.:

Località: Prà Iuan

Quota alt.: 1225

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 12,05*

Larghezza: 8,90*


Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg086

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960			
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale			
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere		
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima		
NUMERO DI PIANI										
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato		
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità			
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti	superfazioni	sopraelevazioni			rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi	graticci	ballatoi			camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde	a padiglione	falda unica			piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra	intonaco	sassi			lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro	alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra	intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo	intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli	fori		strutture lignee		
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg086

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg087

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .341

P.f.:

Località: Ciresè

Quota alt.: 750

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 11,70

Larghezza: 7,90

Altezza d'imposta: 3,40

Altezza colmo: 4,60*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg087

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario	ampliamenti		superfetazioni		sopraelevazioni	rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	blocco stalla-fienile in rudere con struttura in pietrame in parte conservata								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg087

CATEGORIA DI INTERVENTO	Art.4 NTA PEM - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

in alternativa all'intervento su rudere possibilità di intervento R2 su edificio esistente

l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio cultura



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg088

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .340

P.f.:

Località:

Quota alt.:

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 11,90

Larghezza: 6,70

Altezza d'imposta: 5,40

Altezza colmo: 7,10

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg088

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	2							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfazioni		sopraelevazioni	rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci		ballatoi	camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione		falda unica	piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra	intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg088

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004 (iscrizione su intonaco fronte Sud-Est)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg089

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .339

P.f.:

Località: Ciarisè

Quota alt.: 680

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 7,10

Larghezza: 4,90

Altezza d'imposta: 5,20

Altezza colmo: 6,15

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg089

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato	
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	B con scatola interamente in pietrame	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella	
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960		
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato			temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO		
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima	
NUMERO DI PIANI	2								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo		urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio		
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità		
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica			fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)		

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	ampliamenti		superfettazioni	sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi		graticci	ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde		a padiglione	falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine	sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori	strutture lignee		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg089

CATEGORIA DI INTERVENTO	R2 Risanamento conservativo
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM

R2 con possibilità di apertura nuovi fori su sassi su fronte valle



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg091

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.:

P.f.: 1002/1

Località: Al Capitel

Quota alt.: 790

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 1,60*

Larghezza: 4,15*

Altezza d'imposta: 2,40*

Altezza colmo: 3,00*

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg091

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo	agricolo	urbanizzato	
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazzale di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura	fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno	cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio	legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco	sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg091

CATEGORIA DI INTERVENTO	R1 Restauro	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
combinato disposto Art.11 e 50 D.Lgs 42/2004		
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio cultura		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg092

DATI GENERALI

Comune catastale: Vigo Rendena

P.ed.: .335/2

P.f.: 659/1

Località:

Quota alt.:

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 10,10

Larghezza: 6,85

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

vg092

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato		
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella		
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello			
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960			
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo		ricettivo	servizi	deposito		
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo			permanente		stagionale		
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere		
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO			
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima		
NUMERO DI PIANI										
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato		pascolo	agricolo	urbanizzato		
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio			
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità			
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente				
VIABILITÀ	primaria	secondaria		agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente	
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno		cemento	pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)			

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE	struttura in pietrame in parte conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.vg092

CATEGORIA DI INTERVENTO	art.4 NTA - R3 ricostruzione con tipologia architettonica da scheda	irrecuperabile
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	edificio non censito	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	

Vieta il transito veicolare attraverso il Parco del Sarca Allegato studio di compatibilità in seconda adozione

Valutazione di irreperibilità a seguito pareri contenuti nel Verbale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

prot. S013/18.2.2-2024 -95 /AC d.d.30/10/2025



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d002

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: .175/1

P.f.:

Località: Marioi

Quota alt.: 715

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 9,90*

Larghezza: 7,00*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d002

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno		cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d002

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d003

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: .174/2, .174/3

P.f.:

Località: Marioi

Quota alt.: 700

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,30

Larghezza: 5,90*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d003

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		vegetale		legno		cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		pannelli fotovoltaici		camini	parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE	struttura in pietrame parzialmente conservata								

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d003

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
Intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio cultura		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d004

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: 174/1

P.f.:

Località: Stolfin

Quota alt.: 680

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 11,80

Larghezza: 7,50

Altezza d'imposta: 8,90

Altezza colmo: 10,75

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d004

ANALISI STRUTTURALE FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
TIPOLOGIA FUNZIONALE	manufatto	legnaia	cippo	baia	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI	3							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo	vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	infiltrazione	fossa imhoff		fosse a tenuta	a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato		verdetto	legno	cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art. 15 NTA - TITOLO VII NTA)			di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	modificato	superfrazioni	sopraelevazioni	rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi	graticci	ballatoi	camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde	a padiglione	falda unica	piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	pannelli fotovoltaici	camini	parabola		
CONTORNI PORTE	legno	pietra	intonaco	sassi	lamiera		
PORTE	ferro	alluminio	legno tradizionale	legno			
FINESTRE	ferro	alluminio	legno tradizionale	legno			
IMBOTTI DELLE FINESTRE	pietra	intonaco	sassi	lamiera			
FINITURE ESTERNE	intonaco grezzo	intonaco fine	sassi a vista	legno			
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli	fontane	strutture lignee	capitello		
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d004

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art. 8 NTA PEM
R3 con interventi limitati secondo Art. 16 della Carta di Sintesi della Pericolosità (Aree con penalità medie) combinato disposto art. 11 e 50 del D.Lgs 42/2004 (affresco fronte Sud e fronte Est)	



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d005

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.:

P.f.: 369

Località: Stolfin

Quota alt.: 680

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 4,40

Larghezza: 6,90

Altezza d'imposta: 3,50

Altezza colmo: 3,65

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d005

ANALISI STRUTTURALE FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
TIPOLOGIA FUNZIONALE	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi	deposito	
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente			stagionale
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale	modificata		trasformata		alterata	rudere	
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla	cadente		discreta		buona		ottima
NUMERO DI PIANI	1							
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto	sorgente		pozzo	vasca accumulo		nulla	
SMALTIMENTO REFLUI	infiltrazione	fossa imhoff		fosse ritenute	a dispersione		inesistente	
RETE ELETTRICA	elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattabile	sentiero		inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto	sterrato	verci	legno		cemento		pietra
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (p. 10 NTA - TITOLO VII NTA)			di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario	impugnanti	superfazioni		sopraelevazioni		rudere
ELEMENTI IN AGGETTO	scale	balconi	graticci		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde	a 3 falde	a padiglione		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno	pietra		intonaco		sassi	lamiera
PORTE	ferro	alluminio		legno tradizionale			legno
FINESTRE	pietra	ferro		alluminio		legno tradizionale	legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	pietra	pietra		intonaco		sassi	lamiera
FINITURE ESTERNE	tegole in cls a vista	intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista	legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi	intagli		fori		strutture lignee	
NOTE							

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d005

CATEGORIA DI INTERVENTO	R3 Ristrutturazione	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI	non ammessi	
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
R3 con interventi limitati secondo Art.16 della Carta di Sintesi della Pericolosità (Aree con penalità medie) catasto asburgico: censito ultimo edificio corrispondente ad area tettoia (cascinello ex p.ed.174/1)		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d007

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: .175/2

P.f.:

Località: Marioi

Quota alt.: 660

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 5,00

Larghezza: 4,30

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d007

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico		inesistente			
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		pannelli fotovoltaici		camini		parabola	
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale			legno	
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d007

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d010

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: 175/4

P.f.:

Località: Prà Calder

Quota alt.: 1080

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza: 12,00

Larghezza: 8,50

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d010

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fienile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	edificio da recuperare
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		edificio da recuperare
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole	
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani		pannelli fotovoltaici		camini	parabola
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee
NOTE	struttura in pietrame parzialmente conservata						

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d010

CATEGORIA DI INTERVENTO	Art.42 Comma 4 NTA - ricostruzione con tipologia architettonica da scheda Allegato C NTA	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NTA - vedere NTA	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA	ai sensi art.42 Comma 4 NTA	
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	ai sensi art.8 NTA PEM	
Ricostruzione ai sensi Art.42 Comma 4 NTA con interventi limitati secondo Art.16 della Carta di Sintesi della Pericolosità (Aree con penalità medie)		
l'intervento è ammesso previo ottenimento autorizzazione di cambio coltura		
L'opera di mitigazione proposta dal consulente sia opportunamente dimensionata ed ubicata considerando anche il contesto morfologico del sito tramite uno studio specifico.		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d011

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: .175/5

P.f.:

Località: Prà Calder

Quota alt.: 1120

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 5,15*

Larghezza: 4,55*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d011

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo	servizi		deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d011

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		



COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d012

DATI GENERALI

Comune catastale: Darè

P.ed.: .175/6

P.f.:

Località: Prà Calder

Quota alt.: 1120

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza: 8,55*

Larghezza: 6,05*

Altezza d'imposta:

Altezza colmo:

ESTRATTO P.R.G.



CARTA TECNICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE di PORTE di RENDENA (TN)

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDA N.

d012

ANALISI STATO FUNZIONALE

CAT. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	A	B	B alterata	A o B	D	D alterata	non classificabile	non classificato
	A2	B2	B2 alterata	C	C o D	E	non rilevabile	
TIPOLOGIA FUNZIONALE	fenile stalla	cascinello	malga	stalla	deposito	rifugio	abitativo	cappella
	manufatto	legnaia	cippo	baita	fontana	elem. nat.	capitello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ante 1860		tra il 1860 e 1939		tra il 1939 e 1960		post 1960	
USO ATTUALE	abbandonato	abitativo	agricolo	abitativo/agricolo	ricettivo		servizi	deposito
GRADO DI UTILIZZO	abbandonato		temporaneo		permanente		stagionale	
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	originale		modificata		trasformata		alterata	rudere
DEGRADO	NULLO			MEDIO			ELEVATO	
CONSERVAZIONE STRUTTURALE	nulla		cadente		discreta		buona	ottima
NUMERO DI PIANI								
CONTESTO TERRITORIALE	privato	radura	bosco	prato abbandonato	pascolo		agricolo	urbanizzato
TIPO PERTINENZE	area verde libera			parcheggio			piazze di servizio	
QUALITÀ PERTINENZE	bassa qualità			media qualità			alta qualità	
APPROVIGGIONAMENTO IDRICO	acquedotto		sorgente		pozzo		vasca accumulo	
SMALTIMENTO REFLUI	fognatura		fossa imhoff		fossa a tenuta		a dispersione	
RETE ELETTRICA	rete elettrica		fotovoltaico			inesistente		
VIABILITÀ	primaria	secondaria	agricola	forestale	pista trattorabile		sentiero	inesistente
PAVIMENTAZIONE PERTINENZE	asfalto		sterrato		vegetale		legno	cemento
VINCOLI AMBIENTALI	Area tutela ambientale (Art.60 NTA - TITOLO VII NTA)			Area di protezione fluviale (Art.55 NTA)			Ambito fluviale di interesse paesaggistico (Art.55 NTA)	

ELEMENTI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

TIPO COSTRUTTIVO	pietra e legno	legno telaio	pietra	blocchi cemento	cls/ca	blocchi laterizio	blockbau		
VOLUME	originario		ampliamenti		sopraelevazioni		rudere		
ELEMENTI IN AGGETTO	scale		balconi		ballatoi		camini		
FORMA COPERTURA	a 2 falde		a 3 falde		falda unica		piana		
MANTO DI COPERTURA	coppi	tegole in cls	lamiera ondulata	lamiera graffiata	lamiera grecata	scandole			
ACCESSORI DEL TETTO	abbaini	timpani	velux	pannelli fotovoltaici	camini		parabola		
CONTORNI PORTE	legno		pietra		intonaco		sassi	lamiera	
PORTE	ferro		alluminio		legno tradizionale		legno		
FINESTRE	pvc		ferro		alluminio		legno tradizionale		legno
IMBOTTI DELLE FINESTRE	legno		pietra		intonaco		sassi		lamiera
FINITURE ESTERNE	blocchi cls a vista		intonaco grezzo		intonaco fine		sassi a vista		legno
PARTICOLARI DI PREGIO	affreschi		intagli		fori		strutture lignee		
NOTE									

PROPOSTA DI INTERVENTO - edificio n.d012

CATEGORIA DI INTERVENTO	irrecuperabile	
EX CATEGORIA DI INTERVENTO	NON DEFINITA CATEGORIA DI INTERVENTO	
DESTINAZIONE D'USO AMMESSA		
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI		
INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA		
.....		

